



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Главе администрации
Новохоперского района
В.Т. Петрову

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОВОРИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

ул.Линейная д.27,
г. Поворино, 397350, Тел.: (47376) 2-22-30,
факс: (47376) 2-28-40
naprosvetova@serw.ru

« 11 « февраля 2021 г. № 64

Уважаемый Виктор Тихонович!

Руководство ОАО «РЖД» крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах (ТУ № ИСХ-1153 ЦЗ-ЦДИ Верховых Г.В.; № ИСХ 129/ЮВОСТ ДИ Синельников А.В. от 02.02.2021г.).

Поворинская дистанция пути предупреждает, что проезжать через железнодорожные переезды требуется с особой бдительностью и не допускать нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

По состоянию на 25.01.2021 на сети железных дорог отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2021 году – 27, в 2020 году – 14). В результате ДТП пострадали 3 человека (в 2020 году. – 2 человека, рост на 50%), погибших нет (в 2020 году – 2 человека).

Особую тревогу вызывают 4 случая столкновения транспортных средств с пассажирскими и пригородными поездами на железнодорожных переездах (в 2020 году – 2 случая).

С начала текущего года уже произошло 2 ДТП на железнодорожных переездах, обслуживаемых дежурным работником в МОСК и КРАС ДИ.

16.01.2021 в 05-54 на 67 км пк 3 перегона Каналстрой – Дмитров МОСК ДИ на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической переездной сигнализации (далее – АПС) произошло столкновение автомобиля «Газель» (грузовой фургон) со средней частью первого вагона пригородного электропоезда № 6125. В ходе расследования установлено, что водитель автомобиля во время движения заснул за рулем и, повредив обустройства железнодорожного переезда, совершил столкновение с находящимся на нем пригородным электропоездом.

В результате ДТП пострадавших нет, повреждены обустройства переезда.

20.01.2021 в 21-05 на 4397 км ПК 8 ст. Сулемка КРАС ДИ на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде при исправно действующей АПС произошло столкновение грузового поезда № 2615 с остановившимся на переезде грузовым автомобилем «ДЭУ». Расследованием установлено, что водитель автотранспортного средства, объехав по встречной полосе движения остановившийся перед закрытым переездом автомобиль, сбил крышку устройства ограждения переезда (далее – УЗП) № 1 и остановился в габарите нечетного пути возле УЗП № 3. Дежурной по переезду была включена заградительная сигнализация, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате ДТП пострадавших нет, повреждено УЗП № 1, здание переездного поста.

Все ДТП произошли по вине водителей автомашин, грубо нарушивших Правила дорожного движения в части проезда железнодорожного переезда на запрещающие показания автоматической переездной сигнализации и закрытые обустройства переезда.

В целях повышения уровня безопасности движения на железнодорожных переездах, а также обращению внимания водителей автотранспортных средств на их персональную ответственность за нарушение ПДД при проезде через ж.д. переезды и тяжесть последствий, просим Вас опубликовать на сайте администрации района данную информацию и о проведении работниками Поворинской дистанции пути профилактических мероприятий направленных на безопасность движения на железнодорожных переездах.

О проведенных мероприятиях по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды просим сообщить в Поворинскую дистанцию пути на электронный адрес: naprosvetova@serw.ru

Начальник Поворинской
дистанции пути



А.А. Колмыков

Исп. технолог Просветова Н.А.
8-47376-2-71-73